

Intro

Volgens de Arbowet is werken op hoogte: *al het werk dat op hoogte boven 2,50 meter moet worden uitgevoerd.*

Risico's

Ongeveer de helft van alle dodelijke ongevallen in het arbeidsproces is het gevolg van het vallen van hoogte.

Werkwijze

De volgende twee factoren spelen bij alle werkzaamheden op hoogte een belangrijke rol bij de preventie van vallen:

1. Persoonlijke beveiliging
 - a. Gebruik de middelen die voorhanden zijn (railing trap, monstername trap etc)
2. Gedrag
 - a. Wees te allen tijde bewust bezig bij het werken op hoogte
 - b. Neem de tijd en werk niet gehaast
 - c. Klimmen altijd met twee handen (dus geen materiaal gereedschap etc in 1 hand)
 - d. In geval van twijfel overleg met leidinggevende



Vullen van container met water. Restwater lozen op straat. Dus **niet** vanaf bovenzijde tankauto gaan kliepen! Tevens hek omhoog.



Betreedt dak opslagtanks niet bij windkracht groter 7



Monstername: gebruik de trap (zie foto hiernaast) of via wasstraat. Indien monstername of temperatuur gemeten moet worden bij stoomplaats dit uit te voeren met 2 man. Betreden (klimmen) altijd met twee handen!